

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брагинский детский сад № 14 «Колосок»
662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино,
ул. Центральная 154

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Крыльцо МБДОУ	нет		ДЧ-В		ТР
1.2	Пандус (наружный)	нет		ДЧ-В		ТР
1.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	Отсутствие прорезиненной плитки, и ограничений на ступени	ДЧ-И	Приобретение и установка	ТР
1.4	Дверь (входная)			ДЧ-В		ТР
1.5	Тамбур			ДЧ-В		ТР
1.6	Общие требования к зоне		Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-В	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брагинский детский сад № 14 «Колосок» 662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино, ул. Центральная 154

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет			Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Холл первого этажа	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
2.2	Лестница (внутри здания)	есть			Имеется тактильная дорожка, ограничений на ступенях нет	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
2.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	все	Приобретение и установка	технические решения невозможны
2.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	все	Приобретение и установка	ТР
2.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		ДЧ-И (С, Г, У)	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	ВНД	Приобретение и установка	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Системы информации на объекте Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брагинский детский сад № 14 «Колосок»
662935, Красноярский край, Курагинский район, с. Брагино,
ул. Центральная 154

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Визуальные средства	нет	Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.2	Акустические средства	нет	Отсутствие акустических средств	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	Индивидуальные решения
3.3	Тактильные средства	нет		ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

